

2019 Sanierung der Kirche: Kirchturmanstrich	€ 25.000,-
2017 Erneuerung des schadhaften Fußbodens der Kirche	€ 11.400,-
2016 Erneuerung des schadhaften Fußbodens der Kirche	€ 6.000,-
2014 Erneuerung des schadhaften Fußbodens der Kirche	€ 20.000,-
2012 Erneuerung des schadhaften Fußbodens an der Nordostseite der Kirche	€ 18.000,-
2010 Erneuerung der Kellerfenster Pfarrhaus	€ 1.000,-
2010 Reparatur und Erneuerung der Schallfenster	€ 8.000,-
2010 Sanierung der Kirche: Kirchturmanstrich	€ 22.300,-
2007 Blitzschutz der Kirche	€ 3.306,-
2007 Sanierung der Kirche: Dach Südseite	€ 32.260,-
2002 Erneuerung des schadhaften Fußbodens im Mittelschiff der Kirche	€ 26.263,-
2001 Erneuerung des schadhaften Fußbodens an der Südostseite der Kirche	€ 10.500,-
1999 Erneuerung der schadhaften Fenster des denkmalgeschützten Pfarrhauses	€ 10.500,-
1997 Sanierung des Außenmauerwerks der Kirche	€ 7.500,-
1996 Instandsetzung und teilweise Erneuerung der Abschlusssteine des umlaufenden Mauersockels der Kirche	€ 6.000,-